

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

подпись

/ Румянцев В.К./
Ф.И.О.

«18» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
- 1.2 Адрес объекта - 446213, РФ, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 5298,1 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 17157 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2020г., текущего _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет сведений, капитального нет сведений

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевск)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446213, РФ, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г.Новокуйбышевск, ул. Суворова 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения) (нужно подчеркнуть)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (**дети, обучающиеся**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **300, 507**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта (данные даны в пример)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус: 3,5; троллейбус: 2,4,6,11,15; маршрутное такси: 30,128, 429, 492. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН (Маломобильные группы населения)	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-К, О
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-К, О

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-О
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-О
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-О
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-К,О

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДПВ _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование с организацией, специализирующейся на оказании услуг в сфере профессиональной разработки проектной документации для обеспечения равных возможностей и удобств маломобильным группам населения

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
Геоинформационный портал Самарской области (<http://www.geoportal.samregion.ru>)
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

 /Румянцев В.К./

Ф. И.О.

подпись

« 18 » февраля 2024 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » 20 _____ г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа
№ 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446213, РФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15, телефон 8 (846-35) 5-72-81, 8 (846-35) 4-72-71, электронная почта :
sck17_nkb@samara.edu.ru Чевелёв Алексей Сергеевич, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о. Новокуйбышевск

2. Ведомственная принадлежность

3. Вид деятельности образования

4. Форма собственности объекта государственная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 250, 507 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта, отдельно стоящее 2-х этажное здание; материал стен – кирпич; материал лестниц – бетон, плитка; перекрытия железобетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 основной, 7 запасных

8. Год постройки 1962г.

9. Год последней реконструкции 2020г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	900	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус: 3,5 Троллейбус: 2,4,6,11,15 маршрутное такси: 30,128, 429, 492	
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть	
Регулируемые переходы	есть	есть звуковой сигнализацией нет
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом нет
		с подъемником нет
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10% нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8% нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		К, О		
	Информация об объекте (таблички с информацией об объекте)	наличие	-	К, О, С, Г, У		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	+	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей (высота бордюра)	$\geq 0,05$ м	+	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа (например длина тактильной плитки)	$\geq 0,8$ м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы (Ширина тактильной плитки)	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное,	наличие	+	К, О, С		

	шероховатое, без зазоров (наличие дорожки из какого либо покрытия)					
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м			К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м			К	установка
	Указатели направления движения (знаки, тактильные знаки, тактильная плитка и т.д.)	не менее 2,0 x 1,8 м				
		наличие	-		К, Г	установка
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара (высокий бордюр)	наличие	+		С	
	Места отдыха (лавочки, карманы для колясочников)	наличие	-		К, О	установка
	Автостоянка и парковка для посетителей	наличие	-			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-		К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-		К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м (нарисованный знак на асфальте+ дорожный знак)	наличие	-		К	

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К
Съезд с тротуара на проезжую часть:		-	
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К
Открытая лестница		-	
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С
горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С
Высота поручня	0,85 – 0,92 м	-	О, С
Предупредительная тактильная полоса перед	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С

маршем вверх и вниз прилегающей территории к объекту					
Пандус на рельефе	-				
Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м	-	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,73			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	$3,3 \times 2,7 \text{ м.}$	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	$2,5 \times 3,5 \text{ м.}$	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод	наличие	+	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной	$\geq 1,0 \text{ м}$	0,6м., 1,2м.	К		

Информация об объекте (табличка с информацией об объекте на входной группе)	наличие	+	Г	
Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	+	О, С	Верх
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	+	О, С	
Пандус наружный	наличие	+		
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,05м.	К	
Уклон	≤ 8%	8%	К	

Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	0,4м.	К	К, О
Разворотные площадки:		+		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5х1,5м.	К	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,7х2,4 м.	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9м.	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7м.	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м.	К, О	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,67м.	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	-	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	-	К, О	

- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,6м.	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$		К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
	Уклон	$\leq 8\%$		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
	Пандус переносной	наличие	-	К	
	Подъемник для инвалидов:		-		
	- стационарный	наличие	-	К	
	- мобильный	наличие	-	К	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,3 м.	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	

Речевые информаторы и маяки		-	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	
Тактильная схема	наличие	-	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	+	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	+	О	
Пандус внутренний на этаже		-		

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	≤ 8 %	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	1
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9 (с одной стороны)	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,6м.	О, С	Вверх
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-		
Лифт пассажирский	наличие	-		
Кабина:		-		
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К	

- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К	
- Поручни	наличие	-	О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	
Знак доступности	наличие	-	К	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

	Обслуживание в кабинете №		-			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	-	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	O
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	K, O
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
Обслуживание с перемещением №2			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,3 м.	K
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8	K
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
Кабина индивидуального обслуживания №2 (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	K
Место для сидения	наличие	-	O
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	O
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-	
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	K
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	K

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9м.	К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К		
	- опорные поручни	наличие	+	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	+	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-			

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	+	К, О	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	+	К	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м Наличие	0,8	К, О	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	+	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		

Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г
		-	

7. ВЫВОДЫ

Для приведения объекта к полностью доступному социальному объекту необходимо произвести следующие работы:

1. Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа
2. Установить указатели направления движения.
3. Установить ограждение
4. Устройство мест отдыха на пути к зданию и внутри для категорий К, О
5. Установка радио-звукового маяка со световой индикацией на входной группе
6. Устройство пандусов на всех лестничных маршах (альтернативой может являться мобильный подъемник)
7. Установка колесоотбойников, тактильной полосы перед маршем вверх и вниз, контрастной маркировки крайних ступеней, маркировки кабинетов приема со стороны ручки.
8. Установка речевых информаторов и маяков, световых текстовых табло, текстофонов, информационного табло с тактильными средствами информации, визуально-акустических табло
9. Устройство мест для категорий К, О в кабинете обслуживания
10. Установка доводчиков дверей
11. Устройство тактильных указателей номера этажа на поручнях
12. Устройство беспроводной кнопки вызова помощи при входе в здание
13. Устройство полной доступности санитарно-бытового помещения (унитаз для МГН, беспроводная кнопка вызова помощи, крючок для костылей, пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями, сенсорный смеситель, поворотное зеркало для МГН, система «Доступный вход», сенсорный дозатор жидкого мыла, тактильная мнемосхема санузла, контрастная маркировка габаритов дверного проема, тактильная пиктограмма на пути движения, эргономичная ручка, интеллектуальная система управления дверью «Доступный вход», таблично-звуковая табличка, отбойник для инвалидной коляски, адаптивная система «Занято-свободно», визуально-акустическое табло, сушка для рук, крючок для сумки и одежды)

«Представитель рабочей группы»

Начальник ОП ДКС и.А.

(должность)

Мартин (Мартин)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20 г.

Представитель организации

директор ООО «И.А. Новое Б.С.С.С.С.»

(должность)

И.А.И.А.И.А.

(подпись)

М.П. (фамилия, и.о.)



Дата заполнения

« » 20 г.